

पत्रांक : 1937/1824

दिनांक : 25/07/2023

सेवा में,

राम बाबू  
प्राचार्य  
बाबा कढ़ेरा सिंह विद्या मंदिर  
सीनियर सैकेण्ड्री स्कूल  
अक्खा, सौंख, मथुरा।

विषय : विद्यालय हेतु एन0बी0सी0 भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत के सम्बन्ध में।

संदर्भ- इस कार्यालय के पत्रांक BKSVM/07/2023/2015 दिनांक 10.07.2023

आपके संदर्भित पत्र के कम में बाबा कढ़ेरा सिंह विद्या मंदिर, सौंख, मथुरा के इस खण्ड के सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 17.09.2023 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि भवन भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर आर0सी0सी कॉलम, बीम व स्लैब से निर्मित है। विद्यालय भवन में समुचित विद्युत व्यवस्था उपलब्ध है।

विद्यालय भवन का निर्माण संलग्न नक्शे (Hridyam Design Inc. Architects Interiors Landscapes) के अनुसार इ0पवन खण्डेलवाल, आर्कीटेक्ट इंजीनियर (L.No. CA/2004/75305) द्वारा अपनी देखरेख में निर्माण होने का सर्टीफिकेट दिया गया है। प्रथम दृष्टया भवन सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है।

(विशेष कुमार)  
अधिसासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड. लो0नि0वि0  
मथुरा

Baba Kadhera Singh Vidya Mandir  
N. Akkha Sonkh, Mathura.

